

ИВЭСЭП



**ФИЛИАЛ ОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В Г. КАЛИНИНГРАДЕ**

Принято
Советом филиала ОУ ВО
«СПб ИВЭСЭП» в г. Калининграде

« 10 » сентября 201 4 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ОУ ВО «СПб
ИВЭСЭП»



Е.С. Завражная
« 10 » _____ 201 4 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ
ФИЛИАЛА ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
В Г. КАЛИНИНГРАДЕ**

Калининград
2014г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий компьютеры и периферийное оборудование, а также бытовые электроприборы (электрочайники, кофеварки и т. п.). Инструкция содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Калининграде. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации компьютеров и электроаппаратуры допускается только специально обученный персонал.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы убедитесь в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий запрещается: вешать что-либо на провода, окрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно быть приложено к корпусу вилки).

3.2. Чтобы исключить поражения электрическим током, запрещается:

- часто включать и выключать компьютер без необходимости;
- прикасаться к экрану монитора и тыльной стороне блоков компьютера;
- прикасаться к частям компьютера и периферийного оборудования мокрыми руками;
- работать с компьютером и периферийными приборами, если они имеют нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания с признаками электрического напряжения на корпусе;
- под напряжением проводить ремонт компьютеров и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры должны производить только соответствующие специалисты с соблюдением необходимых технических требований;
- очищать от пыли и загрязнений электрооборудование, когда оно находится под напряжением;
- проверять работоспособность электрооборудования в непригодных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части;
- при пользовании электроприборами касаться одновременно трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности немедленно обесточьте электрооборудование и оповестите администрацию. Продолжать работу можно только после устранения неисправности.

4.2. При обнаружении оборвавшегося провода немедленно сообщите об этом администрации и примите меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

4.3. Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывайте врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. Освободите пострадавшего от действия тока, обесточив соответствующее оборудование. Если пострадавший потерял сознание, освободите его от стесняющей одежды и обеспечьте приток свежего воздуха. При необходимости начните производить искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца. Продолжайте производить искусственное дыхание вплоть до прибытия врача.

5. Требования охраны труда по предотвращению пожара

5.1. На рабочем месте запрещается хранить огнеопасные вещества.

5.2. В помещениях запрещается:

- зажигать огонь;
- включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
- курить;
- сушить что-либо на отопительных приборах;
- закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.

5.3. При возникновении пожароопасной ситуации или возгорания немедленно оповестите об этом администрацию и примите все возможные меры для ликвидации возгорания и предотвращения пожара, а также для эвакуации сотрудников.

6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. После окончания работы необходимо обесточить все компьютеры, периферийное оборудование и электроприборы. В случае непрерывного производственного процесса нужно оставить включенным только необходимое оборудование.